

Torreón, Coah. **29/OCTUBRE/2018**

A QUIEN CORRESPONDA.

REFERENCIA: PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO
NO. 40 /2018

ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR PARA
SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL CAMPO DE BÉISBOL.

por medio de la presente, le hacemos una atenta invitación a participar en el proceso de contratación de servicio de **REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BÉISBOL.** perteneciente al instituto.
se anexa lista de materiales y catálogo de conceptos donde se describen las actividades a realizar.


requisitos para participar:

- entregar propuestas en sobre sellado y rotulado con los datos de su compañía, así como el número de referencia detallado en el ángulo superior derecho de esta invitación.
- fecha límite para recepción de propuestas **1 DE NOVIEMBRE DEL 2018.**
- las propuestas se entregarán en la dirección del instituto en horario 09:00 a 18:00 hrs.
- Las propuestas deberán contener los presupuestos de mano de obra y material, tiempo de entrega, período de garantía del servicio, copia de cédula fiscal, copia del alta en la Secretaría de Hacienda donde se indica el giro del negocio. En caso de ser persona moral, presentar copia del acta constitutiva, identificación de representante legal, así como programa a realizar y persona responsable de la obra.
- Presentar documentación comprobatoria de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. (último pago de impuestos).
- Carta de opinión de Hacienda.
- Presentar copia de Licencia Municipal de funcionamiento.
- Toda cotización deberá de ser en moneda nacional.



Condiciones para prestación del servicio y pago a quien se adjudique el mismo:

- Para iniciar la prestación del servicio se deberá presentar al Depto. de Recursos Materiales y Servicios Carta-Manifiesto deslindando a la institución de cualquier obligación Obrero-Patronal para con el personal integrante de su empresa que vaya a colaborar en la prestación del servicio, así como también deberá presentar lista del personal de su empresa que efectuará el servicio y se deberá presentar copia de pago al IMSS de las cuotas de dicho personal.
- A quienes facturen como persona física se les retendrá el importe correspondiente al IVA.
- Para que las facturas sean recibidas a revisión, deberá cumplir con los siguientes documentos:
Contar con los requisitos fiscales señalados por la SHCP.
La factura deberá llevar anexo el documento entrega-recepción del servicio brindado,
Evidencia fotográfica impresa a color, del servicio, de antes, durante y después del servicio.
- Será necesario que su personal se presente a laborar con gafete con fotografía para su ingreso a la institución durante el tiempo de la prestación del servicio.
- El material necesario para los servicios será suministrado por el departamento de Recursos Materiales.
- La forma de pago será 100% al término del servicio una vez recibido de conformidad.


ING. RICARDO ZAMORA MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
de la Laguna
Dpto. Recursos Mat.
y Servicios


LAF. MARCELA GUADALUPE MARTINEZ THOMAE
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES.



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

Instituto Tecnológico de La Laguna

Torreón, Coah. **29/OCTUBRE/2018**

LISTA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL .

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
ASPERSOR 8005 RB	PIEZA	39
VÁLVULA SOLENOIDE 2" RB	PIEZA	8
CABLE CALIBRE 18	METRO	2100
RELOJ PROGRAMADOR DE 15 ESTACIONES RB.	PIEZA	1
BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS DE 7.5 H.P TRIFASICA 220V-440 DE SUCCIÓN 2" Y DESCARGA DE 1 ½".	PIEZA	1



Bld. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n Col. Centro C.P. 27000
Torreón, Coah. Tel.(871)7051313, e-mail: wmaster@itlalaguna.edu.mx

www.itlalaguna.edu.mx





Torreón, Coah. **29/OCTUBRE/2018**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL .

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

CAMBIO DE ASPERSORES 8005	PIEZA	39
CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 2 "	PIEZA	8
CAMBIO DE CABLEADO PARA VÁLVULAS SOLENOIDES	METROS	2100
REPARACIÓN DE FUGAS EN SISTEMA EXISTENTE.	SERVICIO	6
INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS DE 7.5 HP ,INCLUYE PICHANCHA, CONEXIONES, TUBERÍA , PRUEBAS Y ARRANQUE.	PIEZA	1
INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMADOR DE 15 ESTACIONES RB	PIEZA	1
TRABAJOS DE RESIEMBRA Y TRATAMIENTO EN MADRIGUERAS DE TOPOS, INCLUYE PASTO EN SEMILLA PARA ÁREAS DAÑADAS Y TIERRA PARA TAPAR LOS POZOS GENERADOS POR LOS TOPOS.	SERVICIO	1

